Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht

Nr. 14-003858-PR01

(PB-E01-02-de-01)



Liebigstr. 26 22113 Hamburg Deutschland

Produkt Wetterschutzgitter

Systemtyp 622V-IP23D

Material Aluminium

Außenmaß (BxH) 1000 mm x 1000 mm

Besonderheiten Wassermenge 2 I / min*m²

Ergebnis

Variante 1: Prüfung mit Fliegengitter V2A

Windgeschwindigkeit [m/s]	eingedrungenes Wasser [l/h m²]
5,0	0,0
10,0	0,02
13,0	0,04
20,0	0,48

Variante 2: Prüfung ohne Fliegengitter V2A

Windgeschwindigkeit [m/s]	eingedrungenes Wasser [l/h m²]
13,0	0,40

ift Rosenheim 25.03.2015

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter

Bauteilprüfung

Ve-Prü-1443-de 01.10.2011

Thomas Krichbaumer Prüfingenieur Bauteilprüfung

Thomas WrichSaumer



Grundlagen

ift – Hausverfahren in Anlehnung an

EN 13030 : 2001-08 und EN 12155 : 2000-06 Siehe Abschnitt 2.4

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Witterungsund Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann nicht als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 13 Seiten.





Nachweis Blatt 2 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)



1. Gegenstand

Tabelle 1: Probekörperbeschreibung

Probekörper Wetterschutzgitter

Hersteller MLL-Lamellensysteme GmbH

Systemtyp 622V-IP23D

Außenabmessungen 1000 mm x 1000 mm

Rahmen nähere Angaben siehe Zeichnung

Bezeichnung Rahmen 602 Material Aluminium

Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und mit Eckverbinder geklebt

Fliegengitter (nur bei

Variante 1)

nähere Angaben siehe Zeichnung

variante i)

Bezeichnung Fliegengitter V2A

Material Aluminium
Maschenweite 1.4 mm

Wasserablaufschiene nähere Angaben siehe Zeichnung

Bezeichnung Lamellentyp 020L, seitlich geschlossen

Material Aluminium

Befestigung am Rahmen Geschweißt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

Lamellen nähere Angaben siehe Zeichnung

Bezeichnung Lamellentyp 020V

Material Aluminium

Befestigung in seitliche Lamellenhalter 11.1 aus Aluminium geklippst, obers-

te und unterste Lamelle mit je einer Niete gesichert

Freier Lüftungsquer- 47 %

schnitt

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im **ift** (Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als "**ift**-geprüft" ausgewiesen).

Probekörperdarstellungen sind in der Anlage "Darstellung Produkt/Probekörper" dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen überprüft. Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders ausgewiesen.

Nachweis Blatt 3 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)



2. Durchführung

2.1. Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber:

Anlieferung 08.01.2015 durch den Auftraggeber PK- Registriernummer 14-003858-PK01 / WE: 38491-001

Herstelldatum Dezember 2014

2.2. Prüfmittel

Windgebläse 2 Gerätenummer: 22209
Flügelradanemometer Gerätenummer: 22598
LWW-Prüfstand 2 Gerätenummer: 22999
Plattformwaage Gerätenummer: 20044

2.3. Prüfdurchführung

Bei der Überprüfung waren anwesend: Herr Benox, Herr Schramm

Datum/Zeitraum 13.01.2015

Prüfer Dipl.-Ing. (FH) Thomas Stefan

Nachweis Blatt 4 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)



2.4. Beschreibung der Prüfung: Schlagregenprüfung mit dynamischer Windbelastung

Mit einem Windgebläse (Rotordurchmesser ø 1 m) wurde der Probekörper einer dynamischen Windbelastung ausgesetzt. Die Windbelastung wurde durch Einstellen der Drehzahl des Gebläses auf verschiedene Windgeschwindigkeiten eingestellt, siehe Tabelle 2.

Tabelle 2: Gemessene Windgeschwindigkeiten ca. 1 m vor dem Probekörper

Windgeschwindigkeit in m/s	Windgeschwindigkeit in km/h	Windgeschwindigkeit Windstärke in Bft
5	18	3
10	36	5
13 [*]	47	6
20	72	8

Die erzeugten Windgeschwindigkeiten wurden in der Achse des Windgebläses und ca. 1 m vor dem Probekörper mittels eines Flügelradanemometers gemessen (Zeichnungen 1 und 2)

Während der Windbelastung wurde der Probekörper durch ein ca. 40 cm davor angeordnetes Sprühdüsenraster mit ca. 2 I / min*m²† mit Wasser besprüht. Auf der Rückseite des Prüfaufbaus befand sich ein Auffangbehälter, in dem die durch den Probekörper eingetretene Wassermenge aufgefangen wurde. Die Haltezeit einer jeden Druckstufe betrug 15 min. Nach jeder Belastungsstufe wurde die aufgefangene Wassermenge durch wägen bestimmt.

-Prü-1443-de 01.10.2011

-1443-de 01.10.zu

^{*} In Anlehnung an EN 13030 : 2001-08 † In Anlehnung an EN 12155 : 2000-06


Nachweis Blatt 5 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015


Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)





Zeichnung 1

Schematische Darstellung der Prüfanordnung



Zeichnung 2
Schematische Darstellung der Prüfanordnung

Nachweis Blatt 6 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)



3. Einzelergebnisse

<u>Dynamische Windlast mit Beregnung</u> ift-Hausverfahren


Projektnummer	14-003858-PR01	
Auftraggeber	MLL-Lamellensysteme GmbH	
Element	Wetterschutzgitter	
Probekörperherstellung	Dezember 14	
Probekörpereingang	8. Januar 2015	
Probekörper-Nr.	38491/001	
Prüfdatum	13. Januar 2014	
Prüfer	Thomas Stefan	
Teilnehmer Herr Benox, Herr Schramm		

System	Typ 622 VIF	Typ 622 VIP23 D		
Rahmenmaterial	Aluminium	Aluminium		
Elementgröße	1000 mm	Х	1000 mm	
Element-Nr.	1			

Prüfbedingungen:

Temperatur	19	°C
Luftfeuchte	36	%

Darstellung des Probekörpers





Nachweis Blatt 7 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)



Prüfung Dynamische Windbelastung mit Beregnung

Typ 622 VIP23 D mit Fliegengitter WE 38491/001 Windbelastung, Druck, Haltezeit je Druckstufe 15 Minuten.
Gebläseabstand zum Probekörper: 4 m

Beregnung: Wassermenge: 2 l / m²min

Düsenreihen: 2 Abstand: 700 mm Düsen je Reihe: 3 Abstand: 400 mm

besprühte Fläche: 1,7 m² gesamte Wassermenge: 3,4 l/min 202 l/h

Windgeschwindigkeit *)		eingedrungenes	eingedrungenes	Bemerkungen
	Wasser Wasser in		Wasser in	
			[l/h m²]	
5,0 m/s	18 km/h	0 g	0 l/m²h	Wasser gelangt bis an das Fliegen- gitter, kein Wasser in den Auffangschalen
10,0 m/s	36 km/h	5 g	,	Abtropfen am Fliegengitter an der linken Seite
13,0 m/s	47 km/h	10 g		Abtropfen am Fliegengitter an der linken Seite und rechte Seite
20,0 m/s	72 km/h	120 g		Abtropfen am Fliegengitter an der linken Seite und rechte Seite

^{*)} Messung in 1 m Abstand vor dem Element in Elementmitte (Schwankungsbreite ca. ± 1 m/s)

Typ 622 VIP23 D ohne Fliegengitter WE 38491/001 Windbelastung, Druck, Haltezeit je Druckstufe 15 Minuten. Gebläseabstand zum Probekörper: 4 m

Beregnung: Wassermenge: 2 l / m²min

Düsenreihen:2Abstand:700 mmDüsen je Reihe:3Abstand:400 mm

besprühte Fläche: 1,7 m²
gesamte Wassermenge: 3,4 l/min
202 l/h

Windgeschwindigkeit *)		, ,	eingedrungenes Wasser in	Bemerkungen
			[l/h m²]	
13,0 m/s	47 km/h	100 g	0,4 l/m²h	geringes Abtropfen am Gitter

^{*)} Messung in 1 m Abstand vor dem Element in Elementmitte (Schwankungsbreite ca. ± 1 m/s)

ift Rosenheim 13. Januar 2014 Nachweis Blatt 8 von 8

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)



4. Auswertung

Die Messergebnisse wurden im Neuzustand ermittelt und beinhalten somit keine Änderungen aus Bewitterungs- und/oder Alterungserscheinungen. Die in diesem Prüfbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf den unter Punkt 1 beschriebenen und geprüften Gegenstand.

Zur Einschätzung der Prüfergebnisse kann Tabelle 3 herangezogen werden.

Tabelle 3: Windtabelle in Beaufort


Beau- fort-	Bezeichnung	Mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über freiem Ge- lände		Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland	
grad		m/s	km/h		
0	Windstille	0 – 0,2	< 1	Rauch steigt senkrecht auf	
1	leiser Zug	0,3 – 1,4	1 - 5	Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches	
2	leichte Brise	1,5 – 3,4	6 - 12	Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich	
3	schwache Brise schwacher Wind	3,5 – 5,4	13 – 19	Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel	
4	mäßige Brise mäßiger Wind	5,5 – 7,4	20 – 27	Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier	
5	frische Brise frischer Wind	7,5 – 10,4	28 – 37	kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bil- den sich auf Seen	
6	starker Wind	10,5 – 13,4	38 – 48	starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu ten, Telegrafenleitungen pfeifen im Wind	
7	steifer Wind	13,5 – 17,4	49 – 62	fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich	
8	stürmischer Wind	17,5 – 20,4	63 – 73	Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien	
9	Sturm	20,5 – 24,4	74 – 87	Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben)	
10	schwerer Sturm	24,5 – 28,4	88 – 102	Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern	
11	orkanartiger Sturm	28,5 – 32,4	103 – 117	Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden	
12	Orkan	ab 32,5	ab 118	schwere Verwüstungen	

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)






Zeichnung 3 Probekörperzeichnung des Auftraggebers

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)





Zeichnung 4Probekörperzeichnung des Auftraggebers, ohne Aushebelsicherung (03.03.2015, ste)

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)





Bild 1Prüfwand mit eingebautem Probekörper und davorliegendem Sprühdüsenraster



Bild 2Darstellung des Probekörpers

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015

Auftraggeber MLL-Lamellensysteme GmbH, 22113 Hamburg (Deutschland)





Bild 3 Rückansicht des Prüfaufbaus mit Auffangbehältern



Bild 4 Probekörpereckausbildung

Schlagregendichtigkeit bei dynamischer Windbelastung

Prüfbericht 14-003858-PR01 (PB-E01-02-de-01) vom 25.03.2015







Darstellung der Wasserablaufschiene auf der Probekörperrückseite



Bild 6 Ausbildung der Lamellen